



DAL 1964 CON SERIETÀ ED ESPERIENZA

*Ossidazione ed Elettrocolorazione Alluminio di
Vincenzo Caccavaro*

In particolare è stato migliorato il sistema di convogliamento degli scarichi sui quali punti di scarico sono stati effettuati i vari campionamenti in occasione delle attività in essere.

Non si sono evidenziati disservizi all'impianto, pertanto si dichiara che l'impianto ha lavorato in normali e conformi condizioni di esercizio.

Si conferma di aver adottato il piano di monitoraggio previsto e richiesto dall'autorizzazione.